

光損失測定点の配点方法(目安)

以下のように配点する。

	しきい値	目標値
Aリンク:TO-8(1) ←→ TO-9(1)	4.3dB	3.0dB
Bリンク:TO-8(2) ←→ TO-9(2)	4.3dB	3.0dB
Cリンク:TO-9(3) ←→ TO-9(4)	2.9dB	2.0dB

※しきい値の算出は、一般的な損失算出式×80%による。

※上記のしきい値は、距離70m、融着接続点4、メカスプ接続点3、現場付けSC点5、コネクタ接続点6として計算している。実際の課題により変動するので注意すること。

※目標値は、しきい値の70%としている。

配点方法

1. A、B、Cリンクとも目標値以下の場合・・・5.0点
2. A、B、Cリンクともしきい値以下の場合・・・2.0点
(A,B,Cリンクの1つもしくは2つが、しきい値～目標値である場合も含む)
3. A、B、Cリンクの1つでも、しきい値を超えた場合・・・0点
4. A、B、Cの合計値が 1位の者・・・2.0点
2位の者・・・1.0点
3位の者・・・0.5点
(ただし、課題3において重大な減点(ランクC、D)がないこと)